

Jämsän kaupunki  
Paattilantie 2, 42100 Jämsä

Toimitetaan sähköpostilla  
Sähköposti osoitteeseen:  
[kirjaamo@jamsa.fi](mailto:kirjaamo@jamsa.fi)

Vaadin oikaisua päätökseenne olla korvaamatta ajoneuvon tulleista vahingoista (osoitteessa):

Impivaarantie, Jämsä  
Vahinkotapahtuma 29.2.2024 klo 13.45

Vastineessanne toteatte ja viittaatte lainkohtiin: *(kursivoitu teksti)*

*Tieliikennelaki 3 § 1. momentti*

*Tienkäyttäjän yleiset velvollisuudet*

*Vaaran ja vahingon välttämiseksi tienkäyttäjän on noudatettava liikennesääntöjä sekä olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta.*

*Tieliikennelaki 4 §*

*Tienkäyttäjän ennakoitivelvollisuus*

*Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.*

*Impivaarantie on ollut vahinkotapahtuman ajankohtana to 29.2.2024 klo 13.45 liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.*

*Käsitykseni mukaan auton vahingot eivät ole aiheutuneet Jämsän kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.*

*Päätös Päätän, että Jämsän kaupungin elinvoimatoimi ei maksa asianomaiselle korvausta henkilöauton vaurioista seliteosassa mainituin perustein.*

## **OIKAISUVAATIMUS, tapahtumankulku ja perustelut**

- Kiistetään ettei kuljettajan yleisiä velvollisuuksia olisi noudatettu.
- Kiistetään tien kunnan olleen tyydyttävässä kunnossa.
- Kiistetään ajoneuvon kuljettajan toiminnan vaikutus asiaan.

Ajoneuvoni (XX) nopeus tapahtumahetkellä oli erittäin hidas johtuen tienpinnan huonosta kunnosta ja kadulla olleesta jyrkästä hidastetöyssystä, jonka kunto oli erittäin huono.

**Tapahtumakulku:**

Ajoin ko. katua pitkin ja siinä olleen hidastetöyssyn kohdalla auton nopeus oli max. 10km tunnissa, heti hidastetöyssyn jälkeen tiellä oli vettä ja sen jälkeen luminen ja jäinen tienpinta oli korkeammalla kuin alempi kadunpinta, jonka seurauksena renkaiden tullessa jäähän syöpyneeseen vesilätäkköön ja normaalia alemmas monttuun, autoni pohja otti kiinni ja siitä rikkoutui pohjan suojamuovi.

Kyseinen kadunkohta oli auringonvalon ja lain edellytysten mukaisesti hoitamatta.

Katu oli hoitamatta ja siitä johtuen huonossa kunnossa. Kadun hoitamattomuus aiheutti pohjamuovin rikkoutumisen.

Kyseistä paikkaa ei oltu merkitty siten ettei siitä saa ajaa, tai kulku on kielletty, tai muutoin varoitettu tien huonosta kunnosta.

Kyseistä kadunkohtaa oli mahdoton jatkaa ylittämättä kyseistä kohtaa ja töyssyä, auton peruuttaminenkaan ei ollut mahdollista, koska pohja oli jo kiinni tiessä olevassa montussa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) uudistettu osittain 1.11.2005 lailla (547/2005)

**-2.1 Kunnossapitolain mukaiset kunnossapitotehtävät**

Lain mukaan tienpitäjän on pidettävä maantie yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Kyseinen kadunkohta ei ollut tyydyttävässä kunnossa, vahinkoa ei voinut ennakoinnilla välttää koska tien osuus oli töyssyn kohdalta ennalta arvaamattomassa kunnossa ja vahinko tapahtui töyssyä ylittäessä.

Ajonopeuteen ei voi vedota koska se oli erittäin alhainen ja tilannenopeus oli huomioitu oikeaksi.

Laissa olevassa vastuun arvioinnissa painotetaan erityisesti talvikunnossapitoa ja muuta tien puutteellisuuden korjaamista. Kunnossapito vaatimukseen kuuluu olennaisesti yleisten olosuhteiden, kuten sään vaikutus tien kuntoon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, lumen ja jään poistamista riittävän säännöllisesti.

Teiden kunnossapitovastuuseen kuuluu sekä puutteellisuuden korjaaminen, että puutteellisesta kunnosta varoittaminen riittävän näkyvästi. Sen lisäksi että tien turvallista käyttämistä uhkaavat tekijät on korjattava nopeasti, on heikosta kunnosta ja korjaustöistä varoitettava kunnes puutteet on korjattu kokonaan.

**2.3.2 Vahingonkorvausvastuu ja rikosoikeudellinen vastuu****Vahingonkorvausvastuu**

Kunnan velvollisuutena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Katso että autoni vahinko johtuu kunnossapidon laiminlyönnistä ja esitän oheisen korvausvaatimuksen valokuva liitteineen Jämsän kaupungille.

Pyydämme asian hoitamista viipymättä kuitenkin ennen 14.6.2024

**Oikaisuvaatimus**

**Viranhaltijapäätökseen**

**1872/03.06.02.00/2024**

Jämsässä

30.5.2024

XX

## Liite 1. Korjausarvio

**Jokilaakson Autohuolto Oy**Paavolankatu 4  
42100 Jämsä**TARJOUS**

27.3.2024

Tarjousnro  
1219**6134**  
XX**Viitteemme** xx  
**Viitteenne**  
**Voimassa** 10.4.2024  
**Toimitustapa** Nouto  
**Maksutapa** Käteinen  
**Myyjä** xx

Tuotekoodi	Tuotenimi	Hinta	Kpl	Summa	Alv %
C7013LC	ILMANOHJAIN	356,23 e	1	356,23 e	24
C692395	RUUVI	3,92 e	6	23,51 e	24
C6925N0	SCREW CBLX RDL	2,16 e	6	12,95 e	24
C623006	PULTTI	6,30 e	4	25,20 e	24
-99	TYÖVELOITUS	88,00 e	1	88,00 e	24
Alv 24% myynti 505,89 e					
Alv 24% osuus 97,91 e					
			Veroton summa	407,98 e	
			<b>Yhteensä</b>	<b>505,89 e</b>	

Kuva vaurioista



Kuva tapahtumapaikalta

